



Dokumentacja fotograficzna

z inpekcji

wykonanej w dniu 07.04.2024r. 10:38

wykonał: Tomasz Rogalski

BMW 520D

WBA5E51050G062808

Raport wygenerowany dla SKP 9562359366 przez car QUALITY sp. z o.o.



BMW 520d

Data weryfikacji 07.04.2024



Numer rejestracyjny

WI794GW

Numer VIN

WBA5E51050G062808

Data pierwszej rejestracji

26.03.2015



Chcesz poznać historię tego pojazdu?
Sprawdź jakie miał szkody komunikacyjne.

**Sprawdź
TERAZ**



Informacje podstawowe

Kraj inspekcji	Polska
Diagnosta	Tomasz Rogalski
Rok produkcji / Aktualny wiek pojazdu	2015 / 9 lat(a)
Typ pojazdu	Samochód osobowy
Przebieg	194757
Kolor pojazdu	Czarny
Rodzaj lakieru	Metallic
Liczba właścicieli w Polsce	1
Rodzaj skrzyni biegów	Automatyczna
Rodzaj napędu	Na oś tylną
Rodzaj kół	Alufelgi
Rodzaj opon	summer
Liczba kluczy	2
Liczba drzwi	4
Ilość miejsc	5 siedzących
Rodzaj paliwa	olej napędowy
Rodzaj nadwozia	sedan
Moc silnika	140 KW
Pojemność silnika	1995 cm ³



Przód 83%

Maska	75%
	Odpryski
Grill	75%
	Ogniska rdzy
Lewy przedni reflektor	75%
	Zmatowienia
Prawy przedni reflektor	75%
	Zmatowienia
Zderzak przedni	75%
	Inne
Szyba przednia	75%
	Inne

Zdjęcie 1

Zdjęcie pojazdu z przodu.



Zdjęcie 2

Grill



Zdjęcie 3

Przedni zderzak



Zdjęcie 4

Lewy przedni reflektor



Zdjęcie 5

Prawy przedni reflektor



Zdjęcie 6

Maska



Zdjęcie 7

Maska



Zdjęcie 8

Przednia szyba



Zdjęcie 9

Przednia szyba



 **Lewa strona przód 75%**

Drzwi przednie lewe 75%

	Inne
Szyba drzwi przednich lewych	75%
	Inne
Słupek A lewy	75%
	Inne
Słupek B lewy	75%
	Inne
Błotnik przedni lewy	75%
	Inne
Nadkole przednie lewe	75%
	Inne
Felga przednia lewa	75%
	Zarysowania
Hamulec przedni lewy	75%
	Inne
Lewy próg	75%
	Inne
Lewe lusterko	75%
	Inne
Opona przednia lewa	75%

Zdjęcie 1

Zdjęcie lewego przedniego boku pojazdu.




Zdjęcie 2

Drzwi przednie lewe



Zdjęcie 3

Szyba drzwi przednich lewych



Zdjęcie 4

Szyba drzwi przednich lewych



Zdjęcie 5

Słupek A lewy



Zdjęcie 6

Słupek B lewy



Zdjęcie 7

Błotnik przedni lewy



Zdjęcie 8

Nadkole przednie lewe



Zdjęcie 9

Felga przednia lewa



Zdjęcie 10

Felga przednia lewa



Zdjęcie 11

Hamulec przedni lewy



Zdjęcie 12

Lewy próg



Zdjęcie 13

Lewe lusterko



Zdjęcie 14

Lewe lusterko



Zdjęcie 15

Opona przednia lewa



Zdjęcie 16

Opona przednia lewa



Lewa strona tył 75%

Drzwi tylne lewe	75%
	Inne
Szyba drzwi tylnych lewych	75%
	Inne
Słupki C lewy	75%
	Inne
Słupki D lewy	75%
	Inne
Błotnik tylny lewy	75%
	Inne
Nadkole tylne lewe	75%
	Inne
Felga tylna lewa	75%
	Ogniska rdzy

Hamulec tylny lewy 75%
Ogniska rdzy

Opona tylna lewa 75%

Zdjęcie 1

Zdjęcie lewego tylnego boku pojazdu.



Zdjęcie 2

Drzwi tylne lewe



Zdjęcie 3

Szyba drzwi tylnych lewych



Zdjęcie 4

Szyba drzwi tylnych lewych



Zdjęcie 5

Szyba drzwii tylnych lewych



Zdjęcie 6

Słupek C lewy



Zdjęcie 7

Słupek D lewy



Zdjęcie 8

Błotnik tylny lewy



Zdjęcie 9

Nadkole tylne lewe



Zdjęcie 10

Felga tylna lewa



Zdjęcie 11

Felga tylna lewa



Zdjęcie 12

Hamulec tylny lewy



Zdjęcie 13

Opona tylna lewa



Zdjęcie 14

Opona tylna lewa



Tył 85%

Kłapa bagażnika	75%	Inne
Tylna szyba	75%	Inne
Lampa tylna lewa	75%	Inne
Lampa tylna prawa	75%	Inne
Zderzak tylny	75%	Ogniska rdzy

Zdjęcie 1

Zdjęcie pojazdu z tyłu.



Zdjęcie 2

Kłapa bagażnika




Zdjęcie 3

Tylna szyba



Zdjęcie 4

Tylna szyba



Zdjęcie 5

Lampa tylna lewa



Zdjęcie 6

Lampa tylna prawa



Zdjęcie 7

Zderzak tylny



Prawa strona tył 75%

Drzwi tylne prawe	75%	Inne Zarysowania
Szyba drzwi tylnych prawych	75%	Inne
Słupki C prawy	75%	Inne
Słupki D prawy	75%	Inne

Błotnik tylny prawy	75%
	Inne
Nadkole tylne prawe	75%
	Inne
Felga tylna prawa	75%
	Inne
Hamulec tylny prawy	75%
	Ogniska rdzy
	Inne
Opona tylna prawa	75%

Zdjęcie 1

Zdjęcie prawego tylnego boku pojazdu.



Zdjęcie 2

Drzwi tylne prawe



Zdjęcie 3

Drzwi tylne prawe



Zdjęcie 4

Szyba drzwi tylnych prawych



Zdjęcie 5

Szyba drzwi tylnych prawych



Zdjęcie 6

Szyba drzwi tylnych prawych



Zdjęcie 7

Słupek C prawy



Zdjęcie 8

Słupek D prawy



Zdjęcie 9

Błotnik tylny prawy



Zdjęcie 10

Błotnik tylny prawy



Zdjęcie 11

Błotnik tylny prawy



Zdjęcie 12

Nadkole tylne prawe



Zdjęcie 13

Felga tylna prawa



Zdjęcie 14

Hamulec tylny prawy



Zdjęcie 15

Opona tylna prawa





Prawa strona przód 75%

Drzwi przednie prawe	75%	Inne
Szyba drzwi przednich prawych	75%	Inne
Słupek A prawy	75%	Inne
Słupek B prawy	75%	Inne
Błotnik przedni prawy	75%	Inne
Nadkole przednie prawe	75%	Inne
Felga przednia prawa	75%	Inne
Hamulec przedni prawy	75%	Ogniska rdzy Inne
Prawy próg	75%	Inne
Prawe lusterko	75%	Inne
Opona przednia prawa	75%	

Zdjęcie 1

Zdjęcie prawego przedniego boku pojazdu.



Zdjęcie 2

Drzwi przednie prawe



Zdjęcie 3

Drzwi przednie prawe



Zdjęcie 4

Szyba drzwi przednich prawych



Zdjęcie 5

Szyba drzwi przednich prawych



Zdjęcie 6

Słupek A prawy



Zdjęcie 7

Słupek A prawy



Zdjęcie 8

Słupek B prawy



Zdjęcie 9

Słupek B prawy



Zdjęcie 10

Błotnik przedni prawy



Zdjęcie 11

Nadkole przednie prawe



Zdjęcie 12

Felga przednia prawa



Zdjęcie 13

Hamulec przedni prawy



Zdjęcie 14

Prawy próg



Zdjęcie 15

Prawe lusterko



Zdjęcie 16

Prawe lusterko



Zdjęcie 17

Opona przednia prawa



Zdjęcie 18

Opona przednia prawa



 **Dach 75%**

Dach 75%

Zdjęcie 1

Zdjęcie dachu pojazdu.

**Zdjęcie 2**

Dach



Grubość lakieru

Dostępność skanera lakieru	TAK
Maska	do 150 µm
Błotnik przedni lewy	do 150 µm
Słupki A lewy	do 150 µm
Przednie lewe drzwi	do 150 µm
Lewy próg	do 150 µm
Słupki B lewy	do 150 µm
Słupki C lewy	do 150 µm
Tylne lewe drzwi	do 150 µm
Tylne lewy błotnik	do 150 µm
Słupki D lewy	do 150 µm
Bagażnik	do 150 µm
Dach	do 150 µm

Słupek D prawy	do 150 µm
Tylne prawy błotnik	do 150 µm
Tylne prawe drzwi	do 150 µm
Słupek C prawy	do 150 µm
Słupek B prawy	do 150 µm
Przednie prawe drzwi	do 150 µm
Słupek A prawy	do 150 µm
Przedni prawy błotnik	do 150 µm

Silnik 86%

Stan maski (od wewnątrz)	75%
	Inne
Silnik	75%
	Inne
Wiązki elektryczne silnika	75%
	Inne
Przewody hydrauliczne	75%
	Wycieki oleju
Akumulator	100%
Reflektory przednie lewe	75%
	Inne Zabrudzenia
Reflektory przednie prawe	75%
	Inne Zabrudzenia
Chłodnice	75%
	Inne
Olej silnikowy	100%
Czynnik chłodzący	100%
Olej skrzyni biegów	100%
Płyn hamulcowy	100%
Płyn hydrauliczny	100%
Komentarz	Komora silnika zaku żona bez śladów przygotowania do sprzedaży niewielkie z pocenie oleju nie istotne dla sprawy nie ma większych wycieków brak śladów rozbierania bądź napraw

Zdjęcie 1

Zdjęcie silnika pojazdu.



Zdjęcie 2

Stan maski (od wewnątrz)



Zdjęcie 3

Silnik



Zdjęcie 4

Wiązki elektryczne silnika



Zdjęcie 5

Przewody hydrauliczne



Zdjęcie 6

Reflektory przednie lewe



Zdjęcie 7

Reflektory przednie prawe



Zdjęcie 8

Chłodnice



Zdjęcie 9

Chłodnice



Wnętrze, lewa strona przód 68%

Tapicerka drzwi od strony kierowcy	25%	Ślady użytkowania Uszkodzenia
Sterowanie lusterek bocznych	elektryczne	
Mechanizm sterowania lusterek bocznych	Sprawne	
Sterowanie przednich szyb	elektryczne	
sterowanie tylnych szyb	elektryczne	
mechanizm sterowania tylnych szyb	Sprawne	
Składanie lusterek	elektryczne	
Mechanizm Składania lusterek	Sprawne	
Fotel kierowcy	25%	Ślady użytkowania
Regulacja fotela kierowcy	elektryczne	
mechanizm Regulacji fotela kierowcy	Sprawne	

Pas bezpieczeństwa kierowcy	Sprawne
Dywanik po stronie kierowcy	75% Ślady użytkowania
Pedał hamulca	75% Ślady użytkowania
Pedał sprzęgła	100%
Pedał gazu	75% Ślady użytkowania
Kierownica	75% Ślady użytkowania
Przełączniki zespolone	75% Ślady użytkowania
Deska rozdzielcza	75% Ślady użytkowania
Zestaw wskaźników	75% Ślady użytkowania
Lusterko wsteczne	75% Ślady użytkowania

Zdjęcie 1

Zdjęcie wewnątrz od strony kierowcy.



Zdjęcie 2

Tapicerka drzwi od strony kierowcy



Zdjęcie 3

Tapicerka drzwi od strony kierowcy



Zdjęcie 4

Dywanik po stronie kierowcy



Zdjęcie 5

Dywanik po stronie kierowcy



Zdjęcie 6

Pedał hamulca



Zdjęcie 7

Pedał gazu



Zdjęcie 8

Kierownica



Zdjęcie 9

Przełączniki zespolone



Zdjęcie 10

Przełączniki zespolone



Zdjęcie 11

Deska rozdzielcza



Zdjęcie 12

Zestaw wskaźników



Zdjęcie 13

Lusterko wsteczne



Tunel środkowy 81%

Konsola środkowa	75%	Ślady użytkowania
Dźwignia zmiany biegów	75%	Ślady użytkowania
Działanie hamulca ręcznego	Sprawne	
Dźwignia hamulca ręcznego	100%	
Podłokietnik	75%	Ślady użytkowania

Zdjęcie 1

Zdjęcie środkowego tunelu pojazdu.



Zdjęcie 2

Konsola środkowa



Zdjęcie 3

Dźwignia zmiany biegów



Zdjęcie 4

Podłokietnik





Wnętrze, tył 81%

Drzwi tylne lewe	75%	Ślady użytkowania
Regulacja tylnego lewego fotela	100%	
Pas bezpieczeństwa tylny lewy	100%	
Tylny lewy dywanik	75%	Ślady użytkowania
Pas bezpieczeństwa środkowy tylny	75%	Ślady użytkowania Zabrudzenia
Oświetlenia wnętrza	75%	Ślady użytkowania
Regulacja tylnego prawego fotela	100%	
Pas bezpieczeństwa tylny prawy	75%	Ślady użytkowania
Tylny prawy dywanik	75%	Ślady użytkowania
Drzwi tylne prawe	75%	Ślady użytkowania
Kanapa tylna	75%	Ślady użytkowania

Zdjęcie 1

Zdjęcie tyłu wewnątrz.



Zdjęcie 2

Zdjęcie tyłu wewnątrz.



Zdjęcie 3

Zdjęcie tyłu wewnątrz.



Zdjęcie 4

Drzwi tylne lewe



Zdjęcie 5

Tyłny lewy dywanik



Zdjęcie 6

Pas bezpieczeństwa środkowy tylny



Zdjęcie 7

Oświetlenia wnętrza



Zdjęcie 8

Pas bezpieczeństwa tylny prawy



Zdjęcie 9

Tylny prawy dywanik



Zdjęcie 10

Drzwi tylne prawe



Zdjęcie 11

Drzwi tylne prawe



Zdjęcie 12

Kanapa tylna



Zdjęcie 13

Kanapa tylna



Wnętrze, prawa strona przód 75%

Tapicerka drzwi od strony pasażera	75%	Ślady użytkowania
Regulacja fotela pasażera	75%	Ślady użytkowania
Pas bezpieczeństwa pasażera	75%	Ślady użytkowania
Dywanik od strony pasażera	75%	Ślady użytkowania
Fotel pasażera	75%	Ślady użytkowania
Schówek po stronie pasażera	75%	Ślady użytkowania

Zdjęcie 1

Zdjęcie wewnątrz od strony pasażera.



Zdjęcie 2

Tapicerka drzwi od strony pasażera



Zdjęcie 3

Regulacja fotela pasażera



Zdjęcie 4

Pas bezpieczeństwa pasażera



Zdjęcie 5

Dywanik od strony pasażera



Zdjęcie 6

Fotel pasażera



Zdjęcie 7

Schówek po stronie pasażera



Dodatkowe koła 100%

Koło 1	100%
Koło 2	100%
Koło 3	100%
Koło 4	100%
Dostępny dodatkowy (zimowy/letni) zestaw kół?	TAK
Typ dodatkowego zestawu kół	Zimowe
Dodatkowy zestaw kół – komentarz	Zestaw kół zimowych felgi aluminiowe nowe opony Bridgestone

Bagażnik 87%

Tapicerka bagażnika	75%
Siłowniki bagażnika	100%
Lampa tylna lewa	75%
	Inne
Lampa tylna prawa	75%
	Inne
Stan półki bagażnika	75%
Wykładzina bagażnika	75%
Koło zapasowe	NIE
Zestaw do wymiany/naprawy koła	TAK
Gaśnica	TAK
Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Śruby zabezpieczające	TAK
Nasadka do śrub zabezpieczających	TAK

Zdjęcie 1

Zdjęcie bagażnika pojazdu.





Jazda testowa 100%

Rozruch silnika	100%
Działanie silnika	100%
Odgłosy silnika	100%
Kontrolki ostrzegawcze	100%
Reflektor lewy przedni	75%
	Zmatowienia
Reflektor prawy przedni	75%
	Zmatowienia
Światła przeciwmgielne	100%
Lewy przedni kierunkowskaz	100%
Prawy przedni kierunkowskaz	100%
Światło stop	100%
Tylne światła przeciwmgielne	100%
Układ klimatyzacji	100%
Wycieraczki przednie	100%
Układ oczyszczania reflektorów	TAK
Wycieraczka szyby tylnej	NIE
Radio	100%
Nawigacja GPS	100%
Zamek centralny	100%
Dostęp bezkluczykowy	TAK
Posiada czujniki parkowania	TAK
Posiada kamerę parkowania	NIE
Sprzęgło	100%
Układ wydechowy	100%
Układ przeniesienia napędu	100%
Układ sterowniczy	100%
Rodzaj układu kierowniczego	hydraulic
Wspomaganie kierownicy	100%
Hamulec	100%
Komentarz	Stan auta bez zastrzeżeń nie ma problemów z rozruchem ani prowadzeniem brak luzu w brak stuków brak dziwnych odgłosów silnika hamowanie doskonałe wszystkie elementy działają wycieraczki lusterka stan bardzo dobry



Podsumowanie

Samochód bardzo zadbane regularnie myty i woskowany standardowe ślady użytkowania pojazdu koła aluminiowe zadbane opony nowe jedyna rzecz budząca zastrzeżenia to fotel kierowcy wymagające naprawy pęknięć E siedziska kierowcy pozostałe elementy bez zastrzeżeń