

Stacja Kontroli Pojazdów

Okręgowa

WX/175/P

Dokumentacja fotograficzna

z badania technicznego

wykonanego w dniu 10.10.2022r. 19:24

zaświadczenie nr: 1543/WX/175/P/2022

21

+48

Diagnosta: ND/123/03


BMW 328i

WBA3A510X0J393941

Raport wygenerowany dla WX/175/P przez car QUALITY sp. z o.o.

BEZPIECZEŃSTWO SIĘ **OPŁACA**

Jednostkowy koszt wypadku drogowego
wynosi średnio **1,57 mln zł**, a kolizji **8 tys zł**.*



* Dane z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (www.krbdr.gov.pl)

Jednostkowy koszt wypadku z ciężko rannymi to prawie 3,5 mln zł, a przy ofiarach śmiertelnych 2,7 mln zł.

Łączne koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce w roku 2021 wyniosły 39,3 mld zł, co stanowi równowartość 1,5% Produktu Krajowego Brutto.

**AKTYWUJ
BEZPIECZEŃSTWO**



www.RESQ.pl



BMW 328i

Data weryfikacji

10.10.2022



Numer rejestracyjny

WW767WM

Numer VIN

WBA3A510X0J393941

Data pierwszej rejestracji

01.08.2012



Chcesz poznać historię tego pojazdu?
Sprawdź jakie miał szkody komunikacyjne.

**Sprawdź
T E R A Z**



Informacje podstawowe

Rok produkcji / Aktualny wiek pojazdu	2012 / 10 lat(a)
Typ pojazdu	3l
Ilość miejsc	5 siedzących
Rodzaj paliwa	Benzyna
Rodzaj nadwozia	Sedan
Moc silnika	180 KM
Pojemność silnika	1997 cm ³

Zdjęcie 1

Zdjęcie zegarów przedstawiających stan drogomierza.
Stan drogomierza: 2170 km



Zdjęcie 2

Zdjęcie pojazdu z przodu



Zdjęcie 3

Zdjęcie pojazdu z tyłu



Zdjęcie 4

Zdjęcie lewego boku pojazdu



Zdjęcie 5

Zdjęcie prawego boku pojazdu



Zdjęcie rekomendowane

Zdjęcie tabliczki VIN



Zdjęcie dodatkowe

