



# Dokumentacja fotograficzna z inspekcji

wykonanej w dniu 13.09.2024r. 09:41

raport nr: 16-carQ/2024

**wykonał: Administrator**

Numer rejestracyjny: **WH49413**


Raport wygenerowany dla SKP carQ przez car QUALITY sp. z o.o.



# Dokumentacja fotograficzna

## Zdjęcie 1

Zdjęcie pojazdu z przodu



## Zdjęcie 2

---

Zdjęcie pojazdu z tyłu



## Zdjęcie 3

---

Zdjęcie lewego boku pojazdu



## Zdjęcie 4

---

Zdjęcie prawego boku pojazdu



## Zdjęcie dodatkowe

---

Przód auta



## Zdjęcie dodatkowe

---

Chłodnica



## Zdjęcie dodatkowe

---

Maska przód





## Zdjęcie dodatkowe

---

Wnętrze



## Zdjęcie dodatkowe

---

Wnętrze



SKP: carQ Diagnosta: Administrator Zaświad.: 16-carQ/2024 13.09.2024 09:41

SKP: carQ Diagnosta: Administrator Zaświad.: 16-carQ/2024 13.09.2024 09:41